

INVENTARIO DE REMATE A REALIZARSE EL 27/10/2009

LOTE Nº

DESCRIPCION

Remataremos por cuenta y orden de : PETROBRAS ENERGIA S.A.

**001 - ALSINA 751
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
VISITE DE 9,00 A 12,00 HORAS**

- 001 FURGON FORD TRANSIT 120-S, DOMINIO DGGd918, AÑO 2000, CON RADIO, SIN RUEDA DE AUXILIO, CARROCERIA CON DIVISION INTERIOR Y PREPARADA PARA LABORATORIO CON EXTRACTOR DE GASES AL EXTERIOR, PARABRISAS CON RAJADURA, CON PUERTA LATERAL, CON AIRE ACONDICIONADO Y DIRECCION HIDRAULICA, MOTOR COMPLETO CON PERDIDA DELANTERA DE ACEITE, BATERIA AGOTADA - CON DETALLES Y FALTANTES VARIOS Y EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA Y EXHIBE
- 002 PICK UP FORD F-100, DOMINIO UCB 817, AÑO 1987, CON RADIO Y RUEDA DE AUXILIO, PEQUEÑAS ABOLLADURAS EN AMBOS GUARDABARROS Y EN AMBAS PUERTAS Y LATERALES DE CAJA, CON BARRA ANTIVUELCO Y MOTOR NAFTERO DE 6 CILINDROS FUNCIONANDO, CON BATERIA AGOTADA - CON DETALLES Y FALTANTES VARIOS Y EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA Y EXHIBE
- 003 AUTOMOVIL RENAULT CLIO RN DIESEL CA PACK DOMINIO EBP 112, AÑO 2002, CON RADIO Y RUEDA DE AUXILIO, PARAGOLPE DELANTERO CON RAYADURAS, PEQUEÑA ROTURA EN GUARDABARRO DELANTERO DERECHO, BAUL SIN CERRADURA Y CON PEQUEÑA ABOLLADURA, SISTEMA DE ALARMA ACTIVADO, NO SE PUDO PONER EN MARCHA, BATERIA AGOTADA, SE OBSERVA PERDIDA DE ACEITE EN MOTOR, BATERIA AGOTADA, CON AIRE ACONDICIONADO Y DIRECCION HIDRAULICA - CON DETALLES Y FALTANTES VARIOS Y EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA Y EXHIBE

**002 - PLANTA SAN LORENZO
RUTA 11 KM. 331
SAN LORENZO - SANTA FE
RESPONSABLE: SRA. ELSA GANCEDO
VISITE DE 9,00 A 16,00 HORAS**

- 004 CAMION FORD F-600, AÑO 1963, DOMINIO SFR 968, CON MOTOR PERKINS DE 6 CILINDROS, FALTA FILTRO DE AIRE Y BATERIA, CAPOT CON ABOLLADURAS, FALTA ACRILICO LUZ GIRO DELANTERO IZQUIERDO, SIN ESPEJO PUERTA LADO CONDUCTOR, FALTA PARRILLA DE FRENTE Y AROS DE FAROS, CARROCERIA CON PICADURA Y DETALLES DE OXIDO, CON TANQUE ATMOSFERICO CON BOMBA Y MOTOR DE 2 HP - CON DETALLES Y FALTANTES VARIOS Y EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA Y EXHIBE

**003 - PLANTA MEDANITO
RUTA 151 - KM. 110
CATRIEL - RIO NEGRO
RESPONSABLE: SR. CARLOS ACIAR
VISITE DE 9,00 A 16,00 HORAS**

- 005 AUTOMOVIL NISSAN SENTRA GXE, SEDAN 4 PUERTAS, AÑO 2000, DOMINIO DPL 039, CON RADIO Y RUEDA DE AUXILIO, CARROCERIA CON RAYADURAS VARIAS Y PINTURA QUEMADA, PARABRISAS ASTILLADO, MOTOR FUNCIONANDO, BATERIA AGOTADA - CON DETALLES Y FALTANTES VARIOS Y EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA Y EXHIBE
- 006 AUTOMOVIL NISSAN SENTRA GXE, SEDAN 4 PUERTAS, AÑO 2000, DOMINIO DPL 042, CON RADIO Y RUEDA DE AUXILIO, CARROCERIA CON RAYADURAS VARIAS Y PINTURA QUEMADA, PARABRISAS ASTILLADO, MOTOR FUNCIONANDO, BATERIA AGOTADA - CON DETALLES Y FALTANTES VARIOS Y EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA Y EXHIBE

- 007 AUTOMOVIL NISSAN SENTRA GXE, SEDAN 4 PUERTAS, AÑO 2000, DOMINIO DPL 028, CON RADIO Y RUEDA DE AUXILIO, CARROCERIA CON RAYADURAS VARIAS Y PINTURA QUEMADA, PARABRISAS ASTILLADO, MOTOR FUNCIONANDO, BATERIA AGOTADA - CON DETALLES Y FALTANTES VARIOS Y EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA Y EXHIBE
- 008 AUTOMOVIL NISSAN SENTRA GXE, SEDAN 4 PUERTAS, AÑO 2000, DOMINIO DNQ 999, CON RADIO Y RUEDA DE AUXILIO, CARROCERIA CON RAYADURAS VARIAS Y PINTURA QUEMADA, PARABRISAS ASTILLADO, MOTOR FUNCIONANDO, BATERIA AGOTADA - CON DETALLES Y FALTANTES VARIOS Y EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA EXHIBE
- 009 PICK UP NISSAN CABINA SIMPLE 2.7 D, AÑO 2001, DOMINIO DTY 210, CON RADIO Y RUEDA DE AUXILIO, PARABRISAS ASTILLADO, CARROCERIA CON RAYADURAS VARIAS Y PINTURA QUEMADA, CON DEFENSA DELANTERA, BARRA ANTIVUELCO Y CAJA CON COBERTURA PLASTICA, MOTOR FUNCIONANDO, BATERIA AGOTADA, CON DETALLES Y FALTANTES VARIOS Y EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA Y EXHIBE
- 010 PICK UP NISSAN CABINA SIMPLE 2.7 D, AÑO 2001, DOMINIO DTYd211, CON RADIO Y RUEDA DE AUXILIO, PARABRISAS ASTILLADO, CARROCERIA CON RAYADURAS VARIAS Y PINTURA QUEMADA, CON DEFENSA DELANTERA, BARRA ANTIVUELCO Y CAJA CON COBERTURA PLASTICA, MOTOR FUNCIONANDO, BATERIA AGOTADA . CON DETALLES Y FALTANTES VARIOS Y EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA Y EXHIBE
- 011 PICK UP NISSAN DOBLE CABINA 2.7 D, AÑO 2000, DOMINIO DOM 499, CON RADIO Y RUEDA DE AUXILIO, FALTA ACRILICO GIRO DELANTERO LADO DERECHO, PARABRISAS ASTILLADO, CARROCERIA CON RAYADURAS VARIAS Y PINTURA QUEMADA, CON DEFENSA DELANTERA, BARRA ANTIVUELCO Y COBERTURA PLASTICA DE CAJA, MOTOR FUNCIONANDO, BATERIA AGOTADA - CON DETALLES Y FALTANTES VARIOS Y EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA Y EXHIBE
- 012 PICK UP NISSAN DOBLE CABINA 2.7 D, AÑO 2000, DOMINIO DOM 495, CON RADIO Y RUEDA DE AUXILIO, FALTA LAS DOS BUTACAS DELANTERAS, PARABRISAS ASTILLADO, CARROCERIA CON RAYADURAS VARIAS Y PINTURA QUEMADA, CON DEFENSA DELANTERA, BARRA ANTIVUELCO Y COBERTURA PLASTICA DE CAJA, MOTOR FUNCIONANDO, SIN BATERIA - CON DETALLES Y FALTANTES VARIOS Y EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA Y EXHIBE
- 013 PICK UP NISSAN DOBLE CABINA 2.7 D, AÑO 2000, DOMINIO DOZ 702, CON RADIO Y RUEDA DE AUXILIO, CON AVERIA DE CHOQUE FRONTAL AFECTANDO: CAPOT, TOTALIDAD DE OPTICAS Y LUCES DELANTERAS, PARRILLA, PUERTA DE CONDUCTOR Y PARTE DEL TECHO, PARABRISAS ASTILLADO, VIDRIO VENTANILLA DE PUERTA TRASERA DERECHA ROTO, INTERIOR DETERIORADO Y EN MAL ESTADO, CARROCERIA CON RAYADURAS VARIAS Y PINTURA QUEMADA, CON BARRA ANTIVUELCO Y COBERTURA PLASTICA DE CAJA, SIN BATERIA - CON DETALLES Y FALTANTES VARIOS Y EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA Y EXHIBE
- 014 PICK UP NISSAN CABINA SIMPLE 2.7 D, AÑO 2000, DOMINIO DNR 019, CON RADIO Y RUEDA DE AUXILIO, PARABRISAS ASTILLADO, CARROCERIA CON RAYADURAS VARIAS Y PINTURA QUEMADA, CON DEFENSA DELANTERA, BARRA ANTIVUELCO Y CAJA CON COBERTURA PLASTICA, MOTOR FUNCIONANDO, BATERIA AGOTADA . CON DETALLES Y FALTANTES VARIOS Y EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA Y EXHIBE

004 - HIDROELECTRICA PICHU PICUN LEUFU

ruta 237 KM. 1433

PIEDRA DEL AGUILA - RIO NEGRO

RESPONSABLE: SR. PABLO SANINO

VISITE DE 9,00 A 16,00 HORAS

- 015 PICK UP NISSAN DOBLE CABINA 4 X 4, 3.2 D, AÑO 1999, DOMINIO CWT 202, CON RADIO Y RUEDA DE AUXILIO, CON LLANTAS DE MAGNESIO Y CUBIERTAS R 15, INTERIOR CON TECHO TRASLUCIDO, LEVANTA VIDRIOS ELECTRICOS, VIDRIOS POLARIZADOS Y FAROS BUSCA HUELLAS, CON BARRA ANTIVUELCO Y COBERTURA PLASTICA DE CAJA - EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA Y EXHIBE

005 - PUESTO HERNANDEZ

ruta 6 KM. 20

RINCON DE LOS SAUCES - NEUQUEN

RESPONSABLE: SR. LUIS RIQUELME

VISITE DE 9,00 A 16,00 HORAS

- 016 PICK UP NISSAN 4 X 2, DOBLE CABINA, 2.7 D, AÑO 2000, DOMINIO DNR 011, CON RADIO Y RUEDA DE AUXILIO, PARABRISAS ASTILLADO, CARROCERIA CON PEQUEÑAS ABOLLADURAS Y PINTURA CON DETALLES VARIOS, INTERIOR ASIENTO CONDUCTOR DETERIORADO, CON BARRA ANTIVUELCO Y COBERTURA PLASTICA DE CAJA, MOTOR FUNCIONANDO Y BATERIA AGOTADA - CON DETALLES Y FALTANTES VARIOS Y EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA Y EXHIBE

- 017 PICK UP NISSAN 4 X 2, DOBLE CABINA, 2.7 D, AÑO 2000, DOMINIO DNR 010, CON RADIO Y RUEDA DE AUXILIO, PARABRISAS ASTILLADO, CARROCERIA CON PEQUEÑAS ABOLLADURAS Y PINTURA CON DETALLES VARIOS, INTERIOR ASIENTO CONDUCTOR DETERIORADO, CON BARRA ANTIVUELCO Y COBERTURA PLASTICA DE CAJA, MOTOR FUNCIONANDO Y BATERIA AGOTADA - CON DETALLES Y FALTANTES VARIOS Y EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA Y EXHIBE
- 018 PICK UP NISSAN 4 X 2, DOBLE CABINA, 2.7 D, AÑO 2000, DOMINIO DOM 490, CON RADIO Y RUEDA DE AUXILIO, PARABRISAS ASTILLADO, CARROCERIA CON PEQUEÑAS ABOLLADURAS Y PINTURA CON DETALLES VARIOS, INTERIOR ASIENTO CONDUCTOR DETERIORADO, CON BARRA ANTIVUELCO Y COBERTURA PLASTICA DE CAJA, MOTOR FUNCIONANDO Y BATERIA AGOTADA - FALTA CHAPA PATENTE TRASERA - CON DETALLES Y FALTANTES VARIOS Y EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA Y EXHIBE
- 019 PICK UP NISSAN 4 X 2, DOBLE CABINA, 2.7 D, AÑO 2000, DOMINIO DOM 493, CON RADIO Y RUEDA DE AUXILIO, PARABRISAS ASTILLADO, CARROCERIA CON PEQUEÑAS ABOLLADURAS Y PINTURA CON DETALLES VARIOS, CON BARRA ANTIVUELCO Y COBERTURA PLASTICA DE CAJA, MOTOR FUNCIONANDO - CON DETALLES Y FALTANTES VARIOS Y EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA Y EXHIBE
- 020 PICK UP NISSAN 4 X 2, DOBLE CABINA, 2.7 D, AÑO 2000, DOMINIO DQB 086, CON RADIO Y RUEDA DE AUXILIO, PARABRISAS ASTILLADO, CARROCERIA CON PEQUEÑAS ABOLLADURAS Y PINTURA CON DETALLES VARIOS, CON BARRA ANTIVUELCO Y COBERTURA PLASTICA DE CAJA, MOTOR FUNCIONANDO Y BATERIA AGOTADA - CON DETALLES Y FALTANTES VARIOS Y EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA Y EXHIBE
- 021 PICK UP NISSAN 4 X 2, DOBLE CABINA, 2.7 D, AÑO 2000, DOMINIO DOZ 700, CON RADIO Y RUEDA DE AUXILIO, PARABRISAS ASTILLADO, CARROCERIA CON PEQUEÑAS ABOLLADURAS Y PINTURA CON DETALLES VARIOS, INTERIOR ASIENTO CONDUCTOR DETERIORADO, CON BARRA ANTIVUELCO Y COBERTURA PLASTICA DE CAJA, MOTOR FUNCIONANDO Y BATERIA AGOTADA - CON DETALLES Y FALTANTES VARIOS Y EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA Y EXHIBE
- 022 PICK UP NISSAN 4 X 2, DOBLE CABINA, 2.7 D, AÑO 2000, DOMINIO DOZ 703, CON RADIO Y RUEDA DE AUXILIO, PARABRISAS ASTILLADO, CARROCERIA CON PEQUEÑAS ABOLLADURAS Y PINTURA CON DETALLES VARIOS, CON BARRA ANTIVUELCO Y COBERTURA PLASTICA DE CAJA, MOTOR FUNCIONANDO Y BATERIA AGOTADA - CON DETALLES Y FALTANTES VARIOS Y EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA Y EXHIBE
- 023 PICK UP NISSAN 4 X 2, DOBLE CABINA, 2.7 D, AÑO 2000, DOMINIO DQB 088, CON RADIO Y RUEDA DE AUXILIO, PARABRISAS ASTILLADO, CARROCERIA CON PEQUEÑAS ABOLLADURAS Y PINTURA CON DETALLES VARIOS, CON BARRA ANTIVUELCO Y COBERTURA PLASTICA DE CAJA, MOTOR FUNCIONANDO Y BATERIA AGOTADA - CON DETALLES Y FALTANTES VARIOS Y EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA Y EXHIBE
- 024 PICK UP NISSAN 4 X 2, DOBLE CABINA, 2.7 D, AÑO 2000, DOMINIO DOZ 759, CON RADIO Y RUEDA DE AUXILIO, PARABRISAS ASTILLADO, CARROCERIA CON PEQUEÑAS ABOLLADURAS Y PINTURA CON DETALLES VARIOS, ESPEJO RETROVISOR INTERIOR SUELTO, ESPEJO EXTERIOR PUERTA CONDUCTOR DETERIORADO, LEVANTA VIDRIOS PUERTAS TRASERA IZQUIERDA DETERIORADO, CON BARRA ANTIVUELCO Y COBERTURA PLASTICA DE CAJA, MOTOR FUNCIONANDO Y BATERIA AGOTADA - CON DETALLES Y FALTANTES VARIOS Y EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA Y EXHIBE
- 025 PICK UP NISSAN 4 X 2, DOBLE CABINA, 2.7 D, AÑO 2000, DOMINIO DNR 014, CON RADIO Y RUEDA DE AUXILIO, PARABRISAS ASTILLADO, CARROCERIA CON PEQUEÑAS ABOLLADURAS Y PINTURA CON DETALLES VARIOS, CON BARRA ANTIVUELCO Y COBERTURA PLASTICA DE CAJA, MOTOR FUNCIONANDO Y BATERIA AGOTADA - CON DETALLES Y FALTANTES VARIOS Y EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA Y EXHIBE
- 026 PICK UP NISSAN 4 X 2, DOBLE CABINA, 2.7 D, AÑO 2000, DOMINIO DNR 017, CON RADIO Y RUEDA DE AUXILIO, PARABRISAS ASTILLADO, CARROCERIA CON PEQUEÑAS ABOLLADURAS Y PINTURA CON DETALLES VARIOS, INTERIOR ASIENTO CONDUCTOR DETERIORADO, CON BARRA ANTIVUELCO Y COBERTURA PLASTICA DE CAJA, MOTOR FUNCIONANDO Y BATERIA AGOTADA - CON DETALLES Y FALTANTES VARIOS Y EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA Y EXHIBE
- 027 PICK UP NISSAN 4 X 2, DOBLE CABINA, 2.7 D, AÑO 2000, DOMINIO DQB 082, CON RADIO Y RUEDA DE AUXILIO, PARABRISAS ASTILLADO, CARROCERIA CON PEQUEÑAS ABOLLADURAS Y PINTURA CON DETALLES VARIOS, CON BARRA ANTIVUELCO Y COBERTURA PLASTICA DE CAJA, MOTOR FUNCIONANDO - CON DETALLES Y FALTANTES VARIOS Y EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA Y EXHIBE
- 028 PICK UP NISSAN 4 X 2, DOBLE CABINA, 2.7 D, AÑO 2000, DOMINIO DQB 079, CON RADIO Y RUEDA DE AUXILIO, PARABRISAS ASTILLADO, CARROCERIA CON PEQUEÑAS ABOLLADURAS Y PINTURA CON DETALLES VARIOS, INTERIOR ASIENTO CONDUCTOR DETERIORADO, CON BARRA ANTIVUELCO Y COBERTURA PLASTICA DE CAJA, MOTOR FUNCIONANDO Y BATERIA AGOTADA - CON DETALLES Y

FALTANTES VARIOS Y EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA Y EXHIBE

- 029 PICK UP NISSAN 4 X 2, DOBLE CABINA, 2.7 D, AÑO 2000, DOMINIO DOM 496, CON RADIO Y RUEDA DE AUXILIO, PARABRISAS ASTILLADO, CARROCERIA CON PEQUEÑAS ABOLLADURAS Y PINTURA CON DETALLES VARIOS, INTERIOR ASIENTO CONDUCTOR DETERIORADO, CON BARRA ANTIVUELCO Y COBERTURA PLASTICA DE CAJA, MOTOR FUNCIONANDO Y BATERIA AGOTADA, FALTA CHAPA PATENTE TRASERA - CON DETALLES Y FALTANTES VARIOS Y EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA Y EXHIBE
- 030 PICK UP NISSAN 4 X 2, DOBLE CABINA, 2.7 D, AÑO 2000, DOMINIO DOZ 760, CON RADIO Y RUEDA DE AUXILIO, PARABRISAS ASTILLADO, CARROCERIA CON PEQUEÑAS ABOLLADURAS Y PINTURA CON DETALLES VARIOS, INTERIOR ASIENTO CONDUCTOR DETERIORADO, CON BARRA ANTIVUELCO Y COBERTURA PLASTICA DE CAJA, MOTOR FUNCIONANDO - SIN BATERIA - CON DETALLES Y FALTANTES VARIOS Y EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA Y EXHIBE

006 - RIO NEUQUEN

ruta 7 KM. 5 - ACCESO PLANICIE BANDERITA

CENTENARIO - NEUQUEN

RESPONSABLE: SR. CESAR URETA

VISITE DE 9,00 A 16,00 HORAS

- 031 AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SEDAN 4 PUERTAS AÑO 2000, DOMINIO DPL 032, CON RADIO Y RUEDA DE AUXILIO, PARABRISAS ASTILLADO, PINTURA CON DETALLES Y DETERIORADA, MOTOR FUNCIONANDO, BATERIA AGOTADA - CON DETALLES Y FALTANTES VARIOS Y EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA Y EXHIBE
- 032 AUTOMOVIL NISSAN SENTRA GXE SEDAN 4 PUERTAS AÑO 2000, DOMINIO DPL 033, CON RADIO Y RUEDA DE AUXILIO, PARABRISAS ASTILLADO, PINTURA CON DETALLES Y DETERIORADA, MOTOR FUNCIONANDO, BATERIA AGOTADA - CON DETALLES Y FALTANTES VARIOS Y EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA Y EXHIBE
- 033 AUTOMOVIL NISSAN PRIMERA GXE SEDAN 4 PUERTAS AÑO 2000, DOMINIO DQB 076, CON RADIO Y RUEDA DE AUXILIO, PARABRISAS ASTILLADO, PINTURA CON DETALLES Y DETERIORADA, INTERIOR CON TABLERO RAJADO, MOTOR FUNCIONANDO, BATERIA AGOTADA - CON DETALLES Y FALTANTES VARIOS Y EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA Y EXHIBE
- 034 AUTOMOVIL NISSAN SENTRA GXE SEDAN 4 PUERTAS AÑO 2000, DOMINIO DPL 031, CON RADIO Y RUEDA DE AUXILIO, PARABRISAS ASTILLADO, PINTURA CON DETALLES Y DETERIORADA, ABOLLADURA EN PUERTA TRASERA GUARDABARRO TRASERO Y PARAGOLPE TRASERO (TODO LADO DERECHO), MOTOR FUNCIONANDO, BATERIA AGOTADA - CON DETALLES Y FALTANTES VARIOS Y EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA Y EXHIBE
- 035 AUTOMOVIL NISSAN PRIMERA GXE SEDAN 4 PUERTAS AÑO 2000, DOMINIO DQB 077, CON RADIO Y RUEDA DE AUXILIO, PARABRISAS ASTILLADO, PINTURA CON DETALLES Y DETERIORADA, INTERIOR CON TABLERO RAJADO, PEQUEÑA ROTURA PARAGOLPE TRASERO LADO IZQUIERDO, FALTA LOGO DE PARRILLA, MOTOR FUNCIONANDO, BATERIA AGOTADA - CON DETALLES Y FALTANTES VARIOS Y EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA Y EXHIBE
- 036 PICK UP NISSAN DOBLE CABINA, 4 X 2 2.7 D, AÑO 2001, DOMINIO DNQ 984, CON RADIO Y RUEDA DE AUXILIO, CON DEFENSA DELANTERA Y BARRA ANTIVUELCO Y COBERTURA PLASTICA DE CAJA, TAPIZADO ASIENTO CONDUCTOR DETERIORADO, MOTOR FUNCIONANDO, BATERIA AGOTADA - CON DETALLES Y FALTANTES VARIOS Y EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA Y EXHIBE
- 037 PICK UP NISSAN DOBLE CABINA, 4 X 2 2.7 D, AÑO 2001, DOMINIO DNQ 996, CON RADIO Y RUEDA DE AUXILIO, CON DEFENSA DELANTERA Y BARRA ANTIVUELCO Y COBERTURA PLASTICA DE CAJA, TAPIZADO ASIENTO CONDUCTOR DETERIORADO, FALTA LOGO DE PARRILLA, MOTOR FUNCIONANDO, BATERIA AGOTADA - CON DETALLES Y FALTANTES VARIOS Y EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA Y EXHIBE
- 038 AUTOMOVIL NISSAN SENTRA GXE SEDAN 4 PUERTAS AÑO 2000, DOMINIO DPL 046, CON RADIO Y RUEDA DE AUXILIO, PARABRISAS ASTILLADO, PINTURA CON DETALLES Y DETERIORADA, FALTA LOGO DE PARRILLA, MOTOR FUNCIONANDO, FALTA BATERIA - CON DETALLES Y FALTANTES VARIOS Y EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA Y EXHIBE
- 039 AUTOMOVIL NISSAN SENTRA GXE SEDAN 4 PUERTAS AÑO 2000, DOMINIO DPL 038, CON RADIO Y RUEDA DE AUXILIO, PARABRISAS ASTILLADO, PINTURA CON DETALLES Y DETERIORADA, CON FALTANTES DE AMBOS ACRILICOS DELANTEROS DE LUZ DIRECCIONAL, CUBIERTAS EN MAL ESTADO, MOTOR FUNCIONANDO, BATERIA AGOTADA - CON DETALLES Y FALTANTES VARIOS Y EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA Y EXHIBE

- 040 AUTOMOVIL NISSAN SENTRA GXE SEDAN 4 PUERTAS AÑO 2000, DOMINIO DPL 029, CON RADIO Y RUEDA DE AUXILIO, PARABRISAS ASTILLADO, PINTURA CON DETALLES Y DETERIORADA, MOTOR FUNCIONANDO, BATERIA AGOTADA - CON DETALLES Y FALTANTES VARIOS Y EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA Y EXHIBE
- 041 AUTOMOVIL NISSAN SENTRA GXE SEDAN 4 PUERTAS AÑO 2000, DOMINIO DNR 000, CON RADIO Y RUEDA DE AUXILIO, PARABRISAS ASTILLADO, PINTURA CON DETALLES Y DETERIORADA, FALTAN LOGOS DE CAPOT Y BAUL, MOTOR FUNCIONANDO, BATERIA AGOTADA - CON DETALLES Y FALTANTES VARIOS Y EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA Y EXHIBE

**007 - AV. JUAN D. PERON 1000
PTO. GRAL. SAN MARTIN
SAN LORENZO - PVCIA. DE SANTA FE
RESPONSABLE: SR. JUAN I. IÑIGUEZ
VISITE DE 9,00 A 16,00 HORAS**

- 042 AUTOMOVIL CHEVROLET CORSA MOD. GL 4 PUERTAS, AÑO 1999, DOMINIO CZA 664, CON RUEDA DE AUXILIO, ABOLLADURAS Y GOLPES VARIOS (SINIESTRO POR VUELCO), FALTAN: PARAGOLPE DELANTERO, PARRILLA DELANTERA DERECHA Y ESPEJO RETROVISOR DERECHO; PARABRISAS RAJADO; FALTA DEPOSITO AGUA LAVAPARABRISAS, SIN BATERIA FALTAN CHAPAS PATENTE - CON DETALLES Y FALTANTES VARIOS Y EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA Y EXHIBE.